




## Verslag woonkernschouw Winthagen 13 oktober 2011













No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
1	Algemeen		<p>Onveilige verkeerssituatie doordat motorvoertuigen en (groepen) toerfietsers met hoge snelheid door Winthagen rijden. Verlaten van uitritten (zeker achteruit) levert hierdoor gevaarlijke situaties op.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als eerste stap wordt smiley ingezet om weggebruikers bewust te maken van de snelheid en situatie. Actie: afdeling Beheer.</li> <li>• Vervolgens zal gekeken worden naar de mogelijkheid om van Winthagen een woonerf te maken. Actie: Afdeling Beheer.</li> <li>• Tevens zal kritisch worden gekeken naar verlening van vergunningen voor toertochten. Actie: Klantcontactcentrum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1e kwartaal 2012.</li> <li>• 2012</li> <li>• Vanaf 2012.</li> </ul>
2	Algemeen		<p>Op diverse plakken liggen gietijzeren roosters van waterafvoer midden op weg los. Rammelen wanneer hierover heen gereden wordt.</p>	<p>Roosters worden vastgezet. Actie: Afdeling Beheer.</p>	<p>In december 2011.</p>



No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
3	Algemeen		Parkeren langs weg op diverse plekken moeilijk.	Zie antwoord op vraag 1, tweede bolletje.	2012.
4			Regelmatig grond en modder op de weg als gevolg van landbouwverkeer, waardoor wegen glad worden.	Door de Bijzonder Opsporings Ambenaar (BOA) zal hieraan aandacht worden geschonken. Zonodig worden betrokkenen hierop aangesproken. Actie: Klantcontactcentrum. Aanvullend zullen waar nodig extra schoonmaakbeurten plaatsvinden. Actie: Afdeling Beheer.	Vanaf 2012
5	Algemeen		Erg weinig afvalbakken in Winthagen, s.v.p. bijplaatsen en bestaande bakken opnieuw schilderen.	Bestaande bakken worden vervangen. Afhankelijk van het gebruik (momenteel beperkt) zal bekeken worden of bijplaatsing zinvol is. Actie: Afdeling Beheer.	Voorjaar 2012.
6	Algemeen		Schilderwerk lantaarnpalen is slecht. Daarnaast geven ze te weinig licht (doorzichtig deel erg vuil).	Palen worden geveerd, waarbij tevens maatregelen zullen worden genomen om de lichtopbrengst te vergroten. Actie: Afdeling Beheer.	1e-2e kwartaal 2012.
7	T-splitsing bij Winthagen 21 / lantaarnpaal 148		Kolken zijn vaak verstopt. Na melding worden vaak 1 of 2 kolken schoongemaakt, beter is ze dan allemaal aan te pakken.	Bij reinigingsronde wordt hieraan extra aandacht geschonken. Tevens zal reinigingsronde worden aangekondigd, zodat buurtbewoners auto's kunnen verplaatsen waardoor putten voor reinigingswagen bereikbaar zijn. Actie: Afdeling Beheer.	Vanaf 2012.

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
8	Splitsing bij Winthagen 14		Komend vanaf huisnummer 21 zeer onoverzichtelijk. Suggestie: plaatsen spiegels.	Ter plaatse worden spiegels geplaatst. Actie: Afdeling Beheer.	1e kwartaal 2012.
9	Idem		Suggestie: kalkoven ter plaatse toeristisch ontwikkelen.	Suggestie zal worden bekeken in kader van de ontwikkeling van het project "Land van Kalk". Actie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.	2012
10	Winthagen ter hoogte van Winthagen 6		Bij regenbuien blijft hier water staan.	Situatie zal in de gaten worden gehouden, waarna zonodig maatregelen worden getroffen. Actie: Afdeling Beheer.	Continu proces.
11			Afwatering zijkant kapel is niet schoongemaakt.	Wordt schoongemaakt. Actie: Afdeling Beheer.	01-12-11
12	Idem		Verkeersbord past niet in omgeving; eerder was aangegeven dat bord er niet zou komen.	Bord is geplaatst op uitdrukkelijk verzoek. Zie verder antwoord op punt 1.	-

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
13	Westzijde kapel, ter hoogte van Winthagen 25a en 25b.		Herstel bestrating bij geplaatste paaltjes niet goed uitgevoerd. Svp passende (gebakken) materialen gebruiken.	Bestrating wordt hersteld. Actie: Afdeling Beheer.	November-december 2011.
14	Idem.		Goot in weg is gevaarlijk, met name voor fietsers. Afwatering functioneert niet goed.	Zie reactie op vraag 16.	-
15	Transformatorhuisje, naast Winthagen 25b		Bestrating is verzakt. Afwatering hemelwaterafvoer gaat niet naar de goot.	Betreft particulier eigendom (Enexis). Betrokkene zal hierop worden aangesproken. Actie: Afdeling Beheer.	November-december 2011.
16	Koekoeksweg		Opvang water dat helling afkomt functioneert niet. Kolken bij entree bebouwde kom liggen aan zijkant terwijl water midden op weg stroomt. Daarnaast zijn kolken te klein en vaak verstopt. Suggestie: aanbrengen rooster en/of water om Winthagen heen leiden via perceel Franssen.	De mogelijkheid om het water uit het achterland komende water om te leiden wordt onderzocht. Afhankelijk van de resultaten hiervan wordt bekeken welke maatregelen verder zijn. Actie: Afdeling Beheer.	Terugkoppeling 2e kwartaal 2012.

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
17	Doorgang bij huisnummers 26 en 27		Eenrichtingsverkeer wordt niet nageleefd.	Boa zal met enige regelmaat ter plaatse controleren. Actie: Klantcontactcentrum.	Vanaf november-december 2011.
18	Zuidzijde panden Winthagen 8 en 8a		Bestrating wekt de indruk dat sprake is van particuliere grond, terwijl dit gemeente-eigendom is en doorgang naar achterliggend voetpad.	Uitgaande van huidige situatie achterliggend voetpad (zie punt 19) bestaat geen aanleiding hier actie te ondernemen.	-
19			Achterliggend Winthager voetpad loopt dood. Verzoek is het oude(doorgaande) pad in ere te herstellen. Geldt ook voor pad richting Karstraat. Aanvullende informatie: visie herstel van het pad wordt niet gedeeld door bewoners aangrenzende woningen.	Kwestie en mogelijkheden zullen nader worden bekeken. Actie: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.	2012
20	Lantaarnpaal bij Winthagen 8		Moderne lichtmast wijkt af van andere in het dorp en is dus niet passend.	Lichtmast wordt vervangen in combinatie met uitvoering regulier onderhoud. Actie: Afdeling Beheer.	2012
21	Entree Winthagen, zijde Kunrade.		Overhangende takken aan boom. Suggestie: op snoeien.	Risicovolle takken zullen worden verwijderd. Actie: Afdeling Beheer.	Voorjaar 2012.

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
22	Entree Winthagen, zijde Kunrade.		Rioolbuis half dichtgeslibd en vrij toegankelijk.	Kwestie wordt eind 2011 besproken met waterschap, waarna terugkoppeling verdere acties. Actie: Afdeling Beheer.	1e kwartaal 2012.
23	Winthagerweg, tussen Kunrade en Winthagen		Berm op diverse plekken erg smal met daarnaast diepe sloot. Is gevaarlijke situatie.	Idem. Actie: Afdeling Beheer.	Idem
24			Verlichting van weg is beperkt zowel qua branduren als – op enkele plekken – aantal lichtmasten.	Brandtijden worden aangepast. Actie: Afdeling Beheer.	1e kwartaal 2012.
25	Winthagerweg		In tunnel onder A79 is geen verlichting. Verzoek is deze ter plaatse aan te brengen.	Met eigenaar van viaduct (Rijkswaterstaat) zal overleg worden gevoerd om hier verlichting aan te brengen.	Terigkoppeling 1e kwartaal 2012.
26	Winthagerweg		Snelheid: vanuit Winthagen is 60-km zone aangegeven. Vanuit Voerendaal echter niet (dus 80 km).	Borden worden aangepast (plaatsing bord 60 km). Actie: Afdeling Beheer.	November-december 2011.

<b>No.</b>	<b>Locatie</b>	<b>Foto</b>	<b>Constatering/probleem</b>	<b>Actie/kosten/wie?</b>	<b>Wanneer?</b>
27	Kapel		Verzoek is mogelijkheid te bezien voor subsidie herstel spits van kapel.	Na ontvangst van kostenraming met dekkingsplan zullen wij ter zake vanuit een positieve grondhouding een besluit nemen.	Binnen 1 maand na ontvangst raming.
28	Algemeen		Is plaatsing van zonnepanelen toegestaan in Winthagen?	Voor het plaatsen van zonnepanelen is in Winthagen een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd. Dit heeft ermee te maken dat Winthagen is aangewezen als beschermd dorpsgezicht (in andere gevallen is het plaatsen van zonnepanelen vergunningvrij). Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag wordt beoordeeld of het dorpsgezicht niet onevenredig wordt aangetast. De vergunningplicht gaat overigens mogelijk per 1 januari a.s. veranderen omdat er een wetwijziging op komt is die vergunningvrij bouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten toestaat. De exacte inhoud daarvan is op dit moment echter nog niet bekend.	N.v.t.