


Verslag woonkernschouw Kunrade Noord d.d. 30 juni 2011

a. Route



b. Bevindingen




No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
1	Goswijnstraat – Voetbalveld		Bij activiteiten op het sportcomplex (thuiswedstrijd voetbalvereniging), het brengen van kinderen naar school door ouders is er geregeld sprake van onveilige situaties / parkeerproblematiek (dubbel parkeren, parkeren waar niet toegestaan, gevaarlijke situaties). Ontbreken handhaving	Deze constatering dient als input voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het meerjarig uitvoeringsprogramma. In het kader van het GVVP zal ook nog op korte termijn met omwonenden en schoolbestuur overleg plaatsvinden. Dit maakt deel uit van de schoolomgeving welke specifieke aandacht krijgen. Actie: afdeling beheer. Verder zullen de boa's met name gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar regelmatig controles uitvoeren en zo nodig handhavend	Besluitvorming GVVP eind 2011.



No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
				optreden. Actie: Klantcontactcentrum.	
2	Goswijnstraat		Onderhoudstoestand parkeerstrook langs voetbalveld is slecht. Trottoirs op veel plekken ongelijk. Trottoirs op veel plekken ongelijk.	Onderhoud wordt opgepakt in 2012 /2013. Nadat de renovatie aan het sportcomplex de Joffer is uitgevoerd vindt onderhoud aan de aangrenzende openbare ruimte (entree en parkeerstrook) plaats. Actie: Afdeling Beheer.	2012-2013
3	Hoek Goswijnstraat – Hongerbeekstraat		Relatief veel automobilisten slaan – hoewel niet toegestaan – rechtsaf de Hongerbeekstraat in.	De Boa's zullen met name gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar regelmatig controleren. Actie: Klantcontactcentrum.	Per direct.
4	Pad langs Joffer richting Cortenbach		Fietspad wordt ook gebruikt door vaak hard rijdende brommers. Veel onkruid.	Door de langdurige droogte is het niet of nauwelijks mogelijk geweest te starten met het bestrijden van het onkruid op de verhardingen. Door de langdurige droogte zijn de huidmondjes van het onkruid gesloten waardoor de opname van het bestrijdingsmiddel vrijwel nihil is. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen in de maand juli 2011 de trottoirs in de gemeente gespoten worden. Actie: Afdeling Beheer. Verder zullen de Boa's deze plek regelmatig controleren. Actie: Klantcontactcentrum.	Juli 2011

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
5	Cortenbach		Bank wordt gebruikt als ontmoetingsplek jeugd, overlast, brandstichting, veel rotzooi.	Boa's gedurende middagdienst (12.30 – 21.00) ter plekke laten controleren. Afdeling: Klantcontactcentrum. Daarnaast deze plek regelmatig door jeugd- en jongerenwerker laten bezoeken. Actie: Afdeling Welzijn.	Per direct.
6	Hoek Cortenbach – Hoolstraat		Onduidelijk waar aanlijngebied honden begint. Suggestie: aangeven met borden. Verder onduidelijk of hondenpoep ook in buitengebied opgeruimd dient te worden.	Bij de vaststelling van het hondenpoepbeleid is ervoor gekozen om geen borden te plaatsen. Bij de evaluatie met de Boa's (eind 2011) zal ook bezien worden of het hondenpoepbeleid al dan niet aangepast moet worden. In het buitengebied hoeft hondenpoep met uitzondering van wegen en wandelpaden, niet te worden opgeruimd.	N.v.t.



No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
7	Hoek Cortenbach – Hoolstraat		Wegkruis en groen eromheen wordt door buurt onderhouden. Voorstel: vastleggen afspraken inzake onderhoud en eventuele vergoeding.	Met de buurtvereniging kan een zogenaamde bruikleenovereenkomst worden gesloten waarin is geregeld dat zij het onderhoud van het wegkruis inclusief directe omgeving uitvoeren. De afdeling Welzijn neemt contact op met de buurtvereniging om een en ander op te pakken. Actie: Afdeling Welzijn.	Augustus – september 2011.
8	Kruising Hoolstraat-Hogeweg		Voorrangssituatie onduidelijk. Fietsers richting centrum krijgen vaak geen voorrang en automobilisten geven vaak geen richting aan wanneer ze Hoolstraat in gaan.	Deze constatering dient als input voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het meerjarig uitvoeringsprogramma. Actie: afdeling beheer.	Besluitvorming GVVP eind 2011.

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
9	Hoek Hogeweg-Goswijnstraat		Bij leegstaande woning overhangend groen. Onkruid op trottoir en in in goten.	De eigenaar van de woning wordt aangeschreven met het verzoek om te snoeien. Actie: Klantcontactcentrum.	Juli – augustus 2011.
10	Raadhuisplein		Verkeerslicht aan zijde apotheek blijft vaak lang op rood wanneer er alleen fietsers staan te wachten. Werkt dit op aanvraag?	De verkeerslichten werken in principe op aanvraag maar gelet op de gemaakte opmerking blijkt dat de detectie niet altijd naar tevredenheid werkt. Fietsers worden blijkbaar niet of onvoldoende gedetecteerd. Nagegaan wordt of dit verbeterd kan worden. Actie: Afdeling Beheer.	Oktober – november 2011
11	Kruispunt Hogeweg-Kunostraat		Bord 30 km zone hangt hoog waardoor niet of te laat zichtbaar voor automobilisten die straat indraaien.	Het bord hangt op de voorgeschreven hoogte. Deze dienen minimaal 2.20 meter boven maaiveldniveau te hangen. Het bord was overigens verdraaid hetgeen inmiddels is gecorrigeerd. Actie: Afdeling Beheer.	N.v.t.


No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
12	Hoek Eynattenstraat-Kunostraat		Goot is verzakt.	Wordt hersteld. Actie: Afdeling Beheer.	juli/augustus 2011.
13	Bestrating ter hoogte van huisnummer 37 alsmede Parkeervakken Kunostraat		Bestrating verkeert in slechte staat.	De betreffende strook wordt in het najaar herstraat. Actie: Afdeling Beheer.	Najaar 2011
14	Kruising Kunostraat – Hongerbeekstraat – Eijckhovenstraat		Drempels zijn erg hoog, auto's raken vaak drempel, vooral richting Eijckhovenstraat.	Deze situatie wordt in overleg met het Waterschap nagegaan. Oplossing wordt ook in overleg met Waterschap bepaald. Een mogelijke oplossingsrichting is het verlagen van de goten of het verlengen van de aanrijstrook van de drempel.	Tweede halfjaar 2011.
15	Hoek Berlostraat – Eijckhovenstraat (zijde Hongerbeekstraat)		Verkeer dat uit de Berlostraat komt krijgt vaak geen voorrang van verkeer dat van links uit de Grachtstraat komt.	Deze constatering dient als input voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het meerjarig uitvoeringsprogramma. Actie: afdeling Beheer.	Besluitvorming GVVP eind 2011.
			Trottoirbanden kapot gereden door vrachtwagens.	Wordt hersteld. Actie: Afdeling Beheer.	2011 /2012

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
					
16	Hongerbeekstraat		<p>Vraag: wat is functie van bord "auto te gast"? Heeft geen wettelijke functie.</p>	<p>Dit bord heeft een attentie-verhogende waarde waarmee automobilisten worden geattendeerd op de aanwezigheid van fietsers op de rijbaan.</p>	

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
17	Hongerbeekstraat		<p>Ter plaatse wordt vaak en veel te hard gereden. Tot op heden hebben nog geen metingen en geen handhaving plaatsgevonden.</p>	<p>In het 3e kwartaal 2011 wordt een snelheidsmeter aangebracht. Actie: Afdeling Beheer.</p>	<p>3e kwartaal 2011.</p>
18	Hongerbeekstraat		<p>Relatief veel bestuurders houden zich niet aan stopverbod.</p>	<p>De Boa's zullen met name gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar op deze locatie controleren. Actie: Klantcontactcentrum.</p>	<p>Per direct.</p>
			<p>Buurtbewoners pleiten voor tijdelijk niet hanteren stopverbod in schoolvakanties.</p>	<p>Bij het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt ook overleg met buurtbewoners gevoerd. Dit onderdeel wordt dan aan de orde gesteld. Actie: Afdeling Beheer.</p>	<p>Najaar 2011</p>
19	Hongerbeekstraat		<p>Water op weg wordt ondanks roosters onvoldoende afgevoerd (smalle pijp richting beek blokkeert goede doorstroming).</p>	<p>Deze maatregel is destijds in overleg met de bewoners bepaald. Na het nemen van deze maatregel zijn geen nieuwe meldingen ontvangen.</p>	<p>N.v.t.</p>

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
20	Hongerbeekstraat ter hoogte huisnummers 14 en 18.		Afsluiter Wml in slechte staat. Trottoir verzakt. Put ligt hoger dan trottoir.	Het probleem aangaande de afsluiter meldt de afdeling beheer aan WML. De put wordt op gelijke hoogte als het trottoir gebracht. Actie: Afdeling Beheer.	Melding WML in juli 2011. Put gelijk met trottoir leggen in augustus – september 2011.
21	Hongerbeek		Door keuze van Waterschap voor smalle duikers wordt water onvoldoende afgevoerd.	Over de staat van onderhoud van de beek en de eventueel te nemen maatregelen vindt afstemming plaats met het Waterschap. Gelet op de diverse knelpunten is onlangs een structureel overleg (1 x per 2 maanden) tussen gemeente en het waterschap opgestart. Actie: Afdeling Beheer.	01-09-11
22	Hongerbeek		<p>Duikers verstopten regelmatig. Beek is slecht opgeruimd. Advies: beter opruimen maaiafval in beek.</p> <p>Wanneer waterstand in beek hoog is dan ook wateroverlast in kelders van woningen.</p>		

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
23	Mirbachstraat		Riolering is slecht, vaak gerepareerd. Hierdoor is ook sprake van slecht wegdek.	De geconstateerde schades aan het riool worden hersteld. Actie: Afdeling Beheer.	01-11-11
24	Cortemich		Roosters op duiker veroorzaken veel geluid als er over wordt gereden.	De roosters worden met loctite vastgezet. Actie: Buitendienst.	Juli 2011
25	Cortemich		Op terrein wordt vaak tegen voorgeschreven richting in gereden.	Deze constatering dient als input voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit maakt deel uit van de schoolomgeving welke specifieke aandacht krijgen. Actie: afdeling beheer.	Besluitvorming GVVP eind 2011.
			Bij gebruik gymzaal school staat vaak deur open, waardoor geluidsoverlast voor buurt a.g.v. muziek.	De school wordt schriftelijk geïnformeerd op de te hanteren richtlijnen. Bij herhaling van het probleem, wordt een geluidsmeting uitgevoerd. Actie: Klantcontactcentrum.	01-09-11
26	Cortemich		Haag langs toegang naar Cortemich is slecht.	Het groen rondom de school wordt overgedragen aan de gemeente. In dit kader wordt deze haag eind 2011 meegenomen bij het onderhoud. Actie: Afdeling Beheer.	Eind 2011.

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
27	Horionstraat		Suggestie: eenrichtingsverkeer maken waardoor doorstroming en veiligheid wordt bevorderd.	Deze constatering dient als input voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het meerjarig uitvoeringsprogramma. Actie: Afdeling Beheer.	Besluitvorming GVVP eind 2011.
28	Algemeen		Met meldingen doorgegeven via verbeterjebuurt.nl wordt door gemeente niets gedaan.	Deelname aan verbeterjebuurt.nl is reeds geruime tijd beëindigd. De betreffende link is op de website van de gemeente verwijderd.	N.v.t.